INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO ESAMINATI E ESITO VERIFICA - DETTAGLIO 3 - SCALA 1:10.000



CARTOGRAFIA DI BASE: C.T.R. Fogli n. 458010-458020-458030-458040-458050-458060-458070-458080-459010-459050 - scala 1:10.000

ESITO VERIFICHE DI SICUREZZA IDRAULICA DEGLI ATTRAVERSAMENTI

- IDONEO PER T_{cr} > 200 anni
- IDONEO PER T_{cr} < 1 anni
- 1 anno < T_{cr} < 10 anni
- 10 anni < T_{cr} < 50 anni
- 50 anni < T_{cr} < 200 anni

T_{cr} = Tempo di ritorno critico

LEGENDA

- RETICOLO IDROGRAFICO
- GUADO
- ATTRAVERSAMENTO NON RILEVABILE
- ATTRAVERSAMENTO CON BACINO INFERIORE A 0,5 Km^2
- LIMITE AMMINISTRATIVO COMUNALE

REGIONE AUTÓNOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI SASSARI

Verifiche di sicurezza idraulica delle opere interferenti con il reticolo idrografico
ATTRAVERSAMENTI STRADE COMUNALI

DATA: Dicembre 2021	SCALA: 1:10.000	REV: 0	ALLEGATO: Tav. 5-c

ELABORATO:
INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO ESAMINATI E ESITO VERIFICA DI SICUREZZA - DETTAGLIO 3

TECNICO INCARICATO:
Dott. Ing. Alessia Vargiu

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA CAGLIARI
n. 2008 Dott. Ing. ALESSIA VARGIU

COLLABORATORI:
Dott. Ing. Michele Cardia
Geom. Luca Annunziata

DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PAESAGGIO E SVILUPPO TURISTICO
Dott. Ing. Giovanni Antonio Pisoni